



BORKOWSKI GMBH
FRÄS-, TRENN- UND BESCHICKERARBEITEN

Borkowski GmbH
Am Parir 13
52379 Langerwehe
Deutschland


Telefon: +49 2423 2053
E-Mail: info@borkowski-gmbh.de
Web: www.borkowski-gmbh.de

Einfluss der Fräsgeschwindigkeit auf das Fräsbild

Die Fräsgeschwindigkeit bestimmt neben dem Linienabstand und der Fräswalzendrehzahl die Oberflächenstruktur. Dabei gilt: je höher die Fräsgeschwindigkeit, desto rauer ist die Oberfläche. So kann beispielsweise ein und dieselbe Fräswalze bei konstanter Fräswalzendrehzahl, aber unterschiedlichen Fräsgeschwindigkeiten eine Oberflächentextur mit unterschiedlichen Fräsbildern erzeugen.



Optimale Oberflächenstruktur für die Deckschichtsanierung



Einfluss der Fräsgeschwindigkeit auf die Oberflächentextur